



技术要求:

- 一. 产品未注尺寸公差按默认公差;
- 二. 产品图中带标记尺寸为重要尺寸, 品管须重点管控;
- 三. 产品无明显缩水、划伤、黑点、表面光洁度: $\frac{0.01}{\nabla}$

TOLERANCE	ARE
>100	± 0.3
60~100	± 0.25
30~60	± 0.2
10~30	± 0.15
< 10	± 0.1
ANG	
X.	$\pm 1.5^\circ$
X. X	$\pm 1^\circ$

标记	变更内容	签名	年.月.日
设计	李永强 11.04.11	绘图员	
审核		批准	

<h1>透镜</h1>				单位	附件	版本	比例
				mm	共1页	C/0	1:1
				视角法			

LHH1225W-C06 (01A)

材料: PMMA (透明)

广东宏磊达光电科技有限公司